

## Wegebaumaßnahmen im Gemeindewald Löhnberg

Im Gemeindewald Löhnberg, Ortsteil Löhnberg – zwischen Löhnberg und Merenberg – wurden Wegebaumaßnahmen durchgeführt.

Auf dem Waldweg war eine unscheinbare, aber tiefe Querrinne, die im Winter wasserführend war. Mit einem PKW war sie zwar sehr langsam passierbar, aber für Holztransporte barg sie eine potentielle Unfallgefahr, da diese zum Teil auch nachts unterwegs sind und die Stelle somit nicht erkennen konnten.

Durch den stetigen Wasserabfluss wäre immer mehr Material vom Weg abgetragen worden, was die Rinne kontinuierlich vergrößert hätte.

Mittlerweile wurde an dieser Stelle, mit Hilfe eines Baggers, ein Durchlass eingesetzt und der Weg mit Schotter geebnet. Das Wasser kann nun unterhalb des Weges abfließen und Fahrzeuge die Stelle wieder ohne Probleme passieren.

Nach einiger Zeit wird sich ober- und unterhalb des Durchlasses Vegetation ansiedeln, sodass dieser sich problemlos in das Waldbild einfügen wird.



